



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,

Email: aeepwdtowntmk@gmail.com

ತುಮಕೂರು-572101.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಕಾಇಂ/ಲೋಇನಉವಿ/ತುಮ/ಸ.ಇಂ/ಕಟ್ಟಡಸುರಕ್ಷಿತ/2025-26 / 38

ದಿನಾಂಕ: 12/02/2026

ರವರಿಗೆ,

Principal,
ST Mary's School,
Behind A.P.M.C Yard,
Batavadi,
Tumkur.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ST Mary's School, Behind A.P.M.C Yard, Batavadi, Tumkur ಶಾಲಾ

ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ : 1) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತೋಲೆ ಲೋಇ59
ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ 07.05.2022.

2) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಿಕಾಸಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತೋಲೆ ಲೋಇ59
ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ 25-09-2024

3) ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 21/01/2026

4) ಡಾ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಯರಾಮಪ್ಪ, Professor & Chairman-BOE (CT),
Department of Civil Engineering, UVCE, Bangalore University,
Bengaluru ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ-ದಿನಾಂಕ: 13/01/2026

5) Sree Tech Supports Civil Engineering Consultants and
Laboratories Tumkur ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 13/01/2026.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಮತ್ತು (2)ರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಯರಾಮಪ್ಪ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಯು.ವಿ.ಸಿ.ಇ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಮತ್ತು Sree Tech Supports Civil Engineering Consultants and Laboratories Tumkur ಇವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಕ್ಷಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (4) ಮತ್ತು (5)ರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. (Block-I G+2 Consists of SSM wall and RCC Roof, Block-II G+2 Consists of Cement concrete blocks and BBM Masonry wall & RCC Framed Structure) ಈ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 22/12/2025 ರಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಡಾ. ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಯರಾಮಪ್ಪ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿರುವ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ/ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮೇಲಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ: 05/02/2026 ರಿಂದ 04/02/2028 ರ ವರೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್,

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ತುಮಕೂರು.



Karnataka Sarkara
Department of Public Works

Assistant Executive Engineer, Public Work
Department, Urban Sub-Division,
Tumkur-572101

Email: aeepwdtowntmk@gmail.com

SL No: Sakaim/loinauvi/tuma/s.im/BuildingSef/2025-26/38

Date: 12-02-2026

To,

Principal,
ST Mary's School,
Behind A.P.M.C yard,
Batawadi,
Tumkur.

Respected sir/madam,

Subject: Regarding issuance of building safety certificate for ST Mary's School, Behind A.P.M.C yard, Batawadi, Tumkur.

Reference: 1) Government of Karnataka Secretariat, Vikas Soudha Bangalore Circular LoE59 BED 2019 dated 07.05.2022.
2) Government of Karnataka Secretariat, Vikas Soudha Bangalore Circular Lo E 59 BED 2019 dated 25.09.2024.
3) Request letter from your organization dated: 21/01/2026
4) Dr. Sri N. Jayaramappa, Professor & Chairman-BOE (CT), Department of Civil Engineering, UVCE, Bangalore University, Bengaluru Letter No.-Dated: 13/01/2026
5) Sree Tech Supports Civil Engineering Consultants and Laboratories Tumkur letter dated: 13/01/2026.

As per the above mentioned subject, in accordance with the orders of the Government Circular mentioned in the letters at references (1) and (2), Shri N. Jayaramappa, Professor, Civil Engineering Department, Bangalore University, U.V.C.E. Jnanabharathi Campus, Bangalore and Sree Tech Supports Civil Engineering Consultants and Laboratories, Tumkur, have inspected the building of the concerned institution along with the Management Board and submitted a report in the letters at references (4) and (5) stating that it is safe. (Block-I G+2 Consists of SSM wall and RCC Roof, Block-II G+2 Consists of Cement concrete blocks and BBM Masonry wall & RCC Framed Structure). Dated: 22/12/2025, Dr. Sri N. Jayaramappa, Professor Bangalore has issued a Building Safety Certificate for the school building of his institution for a period of two years from 05/02/2026 to 04/02/2028, with an instruction to strictly maintain the repairable points suggested in the report and to carry out the necessary annual maintenance/special repair measures from time to time and with a conditional instruction to inspect the building again and obtain a Building Safety Certificate if any upper floors are constructed for the said school building.

Yours
Assistant Executive Engineer,

Public Works Department Urban Sub-Division.

Tumkur.



T.N. BHARATHI
MA LL.M (PHD)
ADVOCATE & NOTARY
Opp to Bar Association
TUMKUR

*Transcribed
Kannada
from
original file*